



Wittlicher
Sachverständigen Büro &
Prüfinstitut für Baustoffe



(VMPA-B-2194)

Labor:
Wittlicher Sachverständigenbüro &
Prüfinstitut für Baustoffe
Kiefernweg 8
54516 Wittlich

Werk:
Terres Rouges
33, route de Belval
L - 4024 Esch sur Alzette

Firma:
C L O O S S.A.
33, route de Belval
L - 4001 Esch sur Alzette

Prüfung:	KW 7-2020
Ort:	Wittlich-Neuerburg
Datum:	19.02.2020
Bearbeiter:	Isabel Treis

Material:	
Name:	EN 13043: LHF KG 8/11 - GC 85/15 - f2
Gesteinsart:	Hochofen-Schlacke
Probenbez.:	18-4-2020

Probenahme:	
am:	13.02.2020 17:41:22
durch:	Maier
von:	Halde

Sieb [mm]	Rückstand		DG
	[g]	[M.-%]	[M.-%]
22,400	0,0	0,0	100,0
16,000	0,0	0,0	100,0
11,200	196,5	4,7	95,3
8,000	3689,7	88,5	6,8
4,000	215,9	5,2	1,6
0,063	43,6	1,0	0,6
< 0,063	24,9	0,6	0,0
Summe	4170,6	U=1,2	CC=1,0
Feinanteile (f) < 0,063 mm			0,6


Abschlämbbare Anteile	[M.-%]
aus Auswaschversuch	0,5

Kornformkennzahl	[M.-%]
-------------------------	--------

Anteil gebrochener Körner		
>50% gebrochen (Cc)	[M.-%]	
<50% gebrochen (Cr)	[M.-%]	
>90% gebrochen (Ctc)	[M.-%]	
<10% gebrochen (Ctr)	[M.-%]	

Schüttdichte	[kg/dm ³]
Mittelwert	

Wassergehalt	[M.-%]
(Eigenfeuchte)	4,6



Bemerkung:
Rohmaterial: Terres Rouges und Florange



Wittlicher
Sachverständigen Büro &
Prüfinstitut für Baustoffe



(VMPA-B-2194)

Labor:
Wittlicher Sachverständigenbüro &
Prüfinstitut für Baustoffe
Kiefernweg 8
54516 Wittlich

Werk:
Terres Rouges
33, route de Belval
L - 4024 Esch sur Alzette

Firma:
C L O O S S.A.
33, route de Belval
L - 4001 Esch sur Alzette

Prüfung: KW 7-2020	Ort: Wittlich-Neuerburg
Datum: 19.02.2020	Bearbeiter: Isabel Treis

EN 13043: LHF KG 8/11 - GC 85/15 - f2	
Probenbezeichnung: 18-4-2020	Gesteinsart: Hochofen-Schlacke

Probenahme		am: 13.02.2020 17:41:22
durch: Maier	von: Halde	

Wassergehalt		Verfahren: In Anlehnung an DIN 18121-1
Prüfer: Isabel Treis	Prüfdatum: 14.02.2020	

Bestimmung des Wassergehaltes		1	2	3
Feuchte Probe mit Behälter	[g]	4907,5		
Trockene Probe mit Behälter	[g]	4716,7		
Behälter	[g]	544,8		
Wasser	[g]	190,8		
Trockene Probe	[g]	4171,9		
Wassergehalt Einzelwerte	[M. - %]	4,6		
Mittelwert Wassergehalt	[M. - %]		4,6	



Wittlicher
Sachverständigen Büro &
Prüfinstitut für Baustoffe



(VMPA-B-2194)

Labor:
Wittlicher Sachverständigenbüro &
Prüfinstitut für Baustoffe
Kiefernweg 8
54516 Wittlich

Werk:
Terres Rouges
33, route de Belval
L - 4024 Esch sur Alzette

Firma:
C L O O S S.A.
33, route de Belval
L - 4001 Esch sur Alzette

Prüfung: KW 7-2020	Ort: Wittlich-Neuerburg
Datum: 19.02.2020	Bearbeiter: Isabel Treis

EN 13043: LHF KG 8/11 - GC 85/15 - f2	
Probenbezeichnung: 18-4-2020	Gesteinsart: Hochofen-Schlacke

Probenahme		am: 13.02.2020 17:41:22
durch: Maier	von: Halde	

Auswaschversuch		Verfahren: DIN 52099-AB-W
Prüfer: Isabel Treis	Prüfdatum: 18.02.2020	

Abschlämbbare Anteile < 0,063 mm		1	2	3
Masse Lagerfeucht vor Auswaschversuch	[g]	4362,7		
Masse getrocknet vor Auswaschversuch	[g]	4171,9		
Masse getrocknet nach Auswaschversuch	[g]	4149,9		
Masse < 0,063 mm nach Auswaschversuch	[g]	22,0		
Wassergehalt bezogen auf Lagerfeuchte	[M. - %]	4,4		
Gehalt an abschlämbbaren Bestandteilen	[M. - %]	0,5		
Mittelwert abschlämmbarer Bestandteile w(AB)	[M. - %]		0,5	