



Wittlicher
Sachverständigen Büro &
Prüfinstitut für Baustoffe



(VMPA-B-2194)

Labor:
Wittlicher Sachverständigenbüro &
Prüfinstitut für Baustoffe
Kiefernweg 8
54516 Wittlich

Werk:
Rabenborner Steingrube GmbH
Kerscher Bach 10
D - 54 310 Ralingen - Kersch

Firma:
C L O O S S.A.
33, route de Belval
L - 4001 Esch sur Alzette

Prüfung:	KW 33-2020
Ort:	Wittlich-Neuerburg
Datum:	21.08.2020
Bearbeiter:	M.Sc. Celine Baschab

Material:	
Name:	TL SOB FSS 0-56 mm
Gesteinsart:	Dolomit
Probenbez.:	121-1-2020

Probenahme:	
am:	14.08.2020 07:13:12
durch:	Becker/Klein
von:	Band


Sieb [mm]	Rückstand		DG
	[g]	[M.-%]	[M.-%]
80,000	0,0	0,0	100,0
63,000	0,0	0,0	100,0
56,000	0,0	0,0	100,0
31,500	9057,8	32,2	67,8
16,000	6996,0	24,9	42,9
8,000	4155,5	14,8	28,1
4,000	2738,6	9,7	18,3
2,000	1523,5	5,4	12,9
1,000	980,6	3,5	9,4
0,500	613,2	2,2	7,3
0,250	357,4	1,3	6,0
0,125	279,0	1,0	5,0
0,063	344,9	1,2	3,8
< 0,063	1057,1	3,8	0,0
Summe	28103,6	U=22,6	CC=2,7
Feinanteile (f) < 0,063 mm			3,8

Abschlämbare Anteile	[M.-%]
aus Auswaschversuch	3,6

Kornformkennzahl	[M.-%]
-------------------------	--------

Schüttdichte	[kg/dm³]
Mittelwert	

Wassergehalt	[M.-%]
(Eigenfeuchte)	1,2



Bemerkung:
Rohgestein: Kernstein kleinstückig oberhalb
Blocksteinen

MB = 2,0



Wittlicher
Sachverständigen Büro &
Prüfinstitut für Baustoffe



(VMPA-B-2194)

Labor:
Wittlicher Sachverständigenbüro &
Prüfinstitut für Baustoffe
Kiefernweg 8
54516 Wittlich

Werk:
Rabenborner Steingrube GmbH
Kerscher Bach 10
D - 54 310 Ralingen - Kersch

Firma:
C L O O S S.A.
33, route de Belval
L - 4001 Esch sur Alzette


Prüfung:	KW 33-2020
Ort:	Wittlich-Neuerburg
Datum:	21.08.2020
Bearbeiter:	M.Sc. Celine Baschab

Material:	
Name:	TL SOB FSS 0-56 mm
Gesteinsart:	Dolomit
Probenbez.:	121-1-2020

Probenahme:	
am:	14.08.2020 07:13:12
durch:	Becker/Klein
von:	Band

Versuch:	Siebversuch DIN EN 933 - 1
Verfahren:	Waschen und Siebung
Prüfer:	Isabel Treis
Prüfdatum:	19.08.2020

Sieb [mm]	Rückstand		DG
	[g]	[M.-%]	[M.-%]
80,000	0,0	0,0	100,0
63,000	0,0	0,0	100,0
56,000	0,0	0,0	100,0
31,500	9057,8	32,2	67,8
16,000	6996,0	24,9	42,9
8,000	4155,5	14,8	28,1
4,000	2738,6	9,7	18,3
2,000	1523,5	5,4	12,9
1,000	980,6	3,5	9,4
0,500	613,2	2,2	7,3
0,250	357,4	1,3	6,0
0,125	279,0	1,0	5,0
0,063	344,9	1,2	3,8
< 0,063	1057,1	3,8	0,0
Summe	28103,6	U=22,6	CC=2,7
Feinanteile (f) < 0,063 mm			3,8





Wittlicher
Sachverständigen Büro &
Prüfinstitut für Baustoffe



(VMPA-B-2194)

Labor:
Wittlicher Sachverständigenbüro &
Prüfinstitut für Baustoffe
Kiefernweg 8
54516 Wittlich

Werk:
Rabenborner Steingrube GmbH
Kerscher Bach 10
D - 54 310 Ralingen - Kersch

Firma:
C L O O S S.A.
33, route de Belval
L - 4001 Esch sur Alzette

Prüfung: KW 33-2020	Ort: Wittlich-Neuerburg
Datum: 21.08.2020	Bearbeiter: M.Sc. Celine Baschab

TL SOB FSS 0-56 mm	
Probenbezeichnung: 121-1-2020	Gesteinsart: Dolomit

Probenahme		am: 14.08.2020 07:13:12
durch: Becker/Klein	von: Band	

Wassergehalt		Verfahren: In Anlehnung an DIN 18121-1
Prüfer: Isabel Treis	Prüfdatum: 17.08.2020	

Bestimmung des Wassergehaltes		1	2	3
Feuchte Probe mit Behälter	[g]	17241,3	15383,9	
Trockene Probe mit Behälter	[g]	17063,2	15235,0	
Behälter	[g]	2099,6	2097,9	
Wasser	[g]	178,1	148,9	
Trockene Probe	[g]	14963,6	13137,1	
Wassergehalt Einzelwerte	[M.-%]	1,2	1,1	
Mittelwert Wassergehalt	[M.-%]		1,2	



Wittlicher
Sachverständigen Büro &
Prüfinstitut für Baustoffe



(VMPA-B-2194)

Labor:
Wittlicher Sachverständigenbüro &
Prüfinstitut für Baustoffe
Kiefernweg 8
54516 Wittlich

Werk:
Rabenborner Steingrube GmbH
Kerscher Bach 10
D - 54 310 Ralingen - Kersch

Firma:
C L O O S S.A.
33, route de Belval
L - 4001 Esch sur Alzette

Prüfung: KW 33-2020	Ort: Wittlich-Neuerburg
Datum: 21.08.2020	Bearbeiter: M.Sc. Celine Baschab

TL SOB FSS 0-56 mm	
Probenbezeichnung: 121-1-2020	Gesteinsart: Dolomit

Probenahme	
durch: Becker/Klein	am: 14.08.2020 07:13:12 von: Band

Auswaschversuch	
Prüfer: Isabel Treis	Verfahren: DIN 52099-AB-W Prüfdatum: 18.08.2020

Abschlämbbare Anteile < 0,063 mm		1	2	3
Masse Lagerfeucht vor Auswaschversuch	[g]	15141,7	13286,0	
Masse getrocknet vor Auswaschversuch	[g]	14963,6	13137,1	
Masse getrocknet nach Auswaschversuch	[g]	14452,0	12646,1	
Masse < 0,063 mm nach Auswaschversuch	[g]	511,6	491,0	
Wassergehalt bezogen auf Lagerfeuchte	[M. - %]	1,2	1,1	
Gehalt an abschlämbbaren Bestandteilen	[M. - %]	3,4	3,7	
Mittelwert abschlämmbarer Bestandteile w(AB)	[M. - %]		3,6	